# 产品选型指南

Product Selection Guide

# HEC-E6系列 钳形电流传感器

# 产品 >> 霍尔电流传感器

## 主要功能与特性

- \* 用于测量直流、交流及脉冲电流
- \* 优良的抗干扰能力和高精度特性
- \* 宽测量范围,过载能力强
- \* 钳形结构使用方便
- \*穿孔结构,无插入损耗
- \*原、副边之间高度绝缘,外壳符合UL94-V0标准
- \* 适用于测量直流、交流及脉冲电流



#### 性能指标

\*测量范围: 100~1200A内可选

\* 输出信号: ±1V、±4V、±5V、0~20mA、4~20mA可选

\* 精度等级: 1.0%F.S

\* 响应时间: ≤15us

\* 失调电压: ±30mV

\* 磁滞误差: ±15mV

\* 隔离耐压: AC 3.0KV/1min(电源/输入/输出之间)

\* 温度漂移: 0.05%/℃

\* 工作环境: -10~80℃, 20~90%RH(无凝露)

\* 贮存环境: -25~85℃, 20~95%RH(无凝露)

\* 供电电源: DC ±12V、±15V、24V

\* 整机功耗: ≤25mA

#### 型号说明

HEC-E6 — 输入范围

代码	输入范围
A1	0~300A
A2	0~600A
A3	0~800A
A4	0~1000A
A5	0~1200A
A0	指定(A)

## 输出信号

代码 輸出范围
1 ±1V
2 ±4V
3 ±5V
C 0~20mA
D 4~20mA

#### 工作电源

代码	电压范围
D12	DC ±12V
D15	DC ±15V
D24	DC 24V

### 使用说明

#### 一、端子接线:

1.+ 电源正极 2.- 电源负极(单电源供电时, 2脚空)

3.M 输出 4.G 地


二、箭头的方向示为:输入的电流方向。


三、增益调节器: 出厂前已按额定值校准, 勿须调节。


四、零点调节器:在线排电流为0时,微调零点调节器,

使输出值为0。

### 外型尺寸图









单位:mm 公差:±0.5mm